



DLD Info #011 – Migracija DLD II uređaja s postojeće TISweb baze na novu TISweb DLD bazu

DLD Info #011 (05.10.2018.)


Interno/Partneri/Svi/Povjerljivo!!!

Otvaranje nove TISweb baze dedicerane samo za vozila s DLD-II uređajima omogućava vam da sve DLD-II uređaje migrirate s postojeće TISweb baze prema sljedećem postupku. Važno je da naputak pažljivo pročitate i slijedite sve korake i napomene u ovom dokumentu. *Nepoštivanje dalje opisane procedure može rezultirati situacijom da se DLD uređaj prestane javljati u bilo koju bazu što znači da će posljedica biti pozivanje vozila u servis radi reprogramiranja DLD uređaja.*

Kada se odlučite krenuti u migraciju važno je da imate na umu da migraciju obavite u što kraćem vremenskom periodu jer ne možete imati istu karticu prijevoznika prijavljenu na 2 TISweb baze. Preporučamo da proceduru migracije obavite u maksimalno nekoliko dana kako bi očuvali redovno preuzimanje podataka s kartica vozača. Stoga, svakako prije početka migracije pismeno obavijestite o tome Tahograf korisničku podršku u Sv. Nedelji da se vaša kartica prijevoznika s postojeće TISweb baze preseli na novu TISweb bazu a tek zatim započnete s procesom migracije!

Prvi korak u migraciji je da evidentirate sve serijske brojeve DLD-II uređaja koje ćete migrirati. To možete napraviti na više načina, no svakako najjednostavniji je da kreirate izvještaj u RTMwebu na postojećoj TISweb bazi u nekoliko koraka:

- 1) Odaberite Reports – Assets
- 2) Pod Asset Type filtrirajte samo WR II
- 3) Datum instalacije ostavite na 01/01/2000
- 4) Izvezite izvještaj u Excel datoteku



Nakon što izvezete tablicu u Excel, otvorite je i ono što vas zanima su naravno serijski brojevi DLD-II uređaja koje ćete koristiti u daljnjem postupku migracije.

Organisation Name	Account Name	Account Display Name	Account ID	Serial ID	IMEI	SIM ID	Asset Type
Tahograf d.o.o.	HR-?????	HR - ?????????	12345	181816081808551522111	355058071996820	89314404000452400386	WR DLD-II
Tahograf d.o.o.	HR-?????	HR - ?????????	12345	181816081809301422015	355058071999600	89314404000452401004	WR DLD-II
Tahograf d.o.o.	HR-?????	HR - ?????????	12345	181816081810221422024	355058072004418	89314404000452401038	WR DLD-II
Tahograf d.o.o.	HR-?????	HR - ?????????	12345	181816081809171522113	355058071842354	89314404000452399877	WR DLD-II
Tahograf d.o.o.	HR-?????	HR - ?????????	12345	181816081807461522094	355058071997059	89314404000452401244	WR DLD-II
Tahograf d.o.o.	HR-?????	HR - ?????????	12345	181816081807051622185	355058072004491	89314404000489776709	WR DLD-II
Tahograf d.o.o.	HR-?????	HR - ?????????	12345	181816081811540721582	355058072007791	89314404000452403315	WR DLD-II
Tahograf d.o.o.	HR-?????	HR - ?????????	12345	181816061819342920500	355058071015720	89314404000452270540	WR DLD-II
Tahograf d.o.o.	HR-?????	HR - ?????????	12345	181816081811560721583	355058071984784	89314404000452402879	WR DLD-II
Tahograf d.o.o.	HR-?????	HR - ?????????	12345	181816061818442220093	355058071010697	89314404000526154290	WR DLD-II

U sljedećem koraku provjerite da li vam je na novoj TISweb bazi pod RTMweb modulom dodijeljen potreban profil „Only RDL“. Navedeni profil ćete koristiti za dodjelu migriranim DLD-II uređajima. Ukoliko je profil uredno dodijeljen, možete krenuti na idući korak.

TIS-Web® RTM Company: MACK-MK d.o.o. - DLD baza User: Korisnik RTMwebAdmin

Dashboard Remote Tasks Company Data Settings Reports Log Out Help

DLDs Drivers Vehicles Assets Company Cards Sites

DLDs Details Add From Pool Add Delete CSV Profile Setting Refresh

Show 10 Alcohol Event ALL Alcohol Control ALL DLD II Mac Address ALL Status ALL Company All items checked Search ALL

There are no records existing for the specified criteria.

Profile Setting

WLAN Profile Setting

Recording and Communication Profile Settings

Only RDL - RDL with Moto


Profile Name* Only RDL

Data Source Message to Record PGN Add Row Show Column All items checked

Data Source	Message to Record	PGN	Description	Data Type	Recording	Data Changed	Trigger Data	Trigger Filter	PGN2Hex	Information	Time Ign On (sec)	Time Ign Off (sec)	Distance Ign On (km)	Perform At (UTC)	Wifi / USB (sec)	GSM Local (sec)	Retry Number
RDL	Authentication	0001	Authentication of automatic task	Event	☒	☐	None								60	60	10
RDL	Authentication	0002	Authentication of manual task	Event	☒	☐	None								60	60	10
RDL	TREPS Download	0003	TCO File Download	Event	☒	☐	None								60	60	10

U idućem koraku ćete iz tzv. *Pool*a (bazena) na novoj TISweb bazi u RTMweb modulu 1 po 1 dodavati DLD-II uređaje sa popisa koristeći prethodno spremljene serijske brojeve i to sljedećim redoslijedom:

- 1) Provjerite da li je odabrani DLD-II uređaj na postojećoj TISweb bazi trenutno *online* (povezan sa RTMwebom – ima ovakvu sličicu ) – ovo je važno jer u protivnom nećete isti moći dodati iz tzv. *Poola* na novoj bazi, već ćete morati čekati i nagađati kada je isti *online*
- 2) Sada stavite kvačicu pored odabranog DLD-II uređaja i obrišite ga iz postojeće TISweb baze putem RTMweb modula i gumba „Delete“
 - **VAŽNO!** – prije brisanja DLD uređaja iz postojeće baze obavezno provjerite i zabilježite sljedeće postavke jer će iste kod povlačenja iz tzv. *Poola* na novoj bazi biti resetirane na osnovne vrijednosti:
 - postavljeno vrijeme autentifikacije (*Preferred Authentication Time (UTC)*)
 - postavljene *DTCO CAN BAUD Rate*
- 3) Zatim se prebacite u novu TISweb bazu i tamo kliknite na gumb „Add from Pool“ te upišite serijski broj odabranog DLD-II uređaja i kliknite na gumb „Add“. Potvrdite dodavanje uređaja i krenite na sljedeći serijski broj. Umjesto prelaska na unos sljedećeg serijskog broja možete i odmah provjeriti/ažurirati postavke DLD uređaja kojeg ste upravo dodali, a važno je provjeriti/ažurirati postavke označene CRVENO (važno je da ste ih zapisali u koraku prije brisanja).



WR DLD-II Details

Reset Upgrade Diagnostic Modify Save Cancel

▼ General

Serial ID:	181816061820092220108	Status:	Active
Installation Date:	05/10/2018	Application Software Version:	06.00.00
Preferred Authentication Time (UTC)*:	16:00	Base Software Version:	2.18.12
Sleep Mode Time (mins)*:	30		
RTM Server IP*:	217.111.103.100		
RTM Server Port*:	9006	DTCO CAN BAUD Rate:	250 kbit
Comments			
SIM-ID	89314404000452266696	IMEI	355058071023682
MSISDN	0000000000000000	SIM-PIN	0000
SIM-PUK	00000000	APN Name	rtm.conti.com
APN User Name	conti	APN Password	conti
Chunk Size (KB)	256		
Vehicle Type	DTCO		

► GPS Settings

► Recording and Communication Settings ← Provjerite/dodijelite ispravan komunikacijski profil

Nakon provjere/ažuriranja postavki DLD na vozilu će ući u tzv. *Reboot* proceduru i zatim će ažurirati sve postavke te vam se opet mora prijaviti kao *online*  u novoj TISweb bazi. *Javljanje može potrajati i do nekoliko minuta, ponekad ovisno o GSM mreži i do nekoliko desetaka minuta!*

NAPOMENA: na novim TISweb bazama u RTMwebu su već dodijeljena 2 nova komunikacijska profila:

- „Only RDL“ – dodjeljujete ga za udaljeno preuzimanje podataka
- „RDL with Motion“ – trenutno se ne koristi (dodjeljuje se za udaljeno preuzimanje podataka i TISweb Motion uslugu)

- **PREPORUKA:**

- koristite 2 web preglednika za ove operacije
 - Npr. Google Chrome za postojeću TISweb bazu (provjera i brisanje DLD-a) i Mozilla Firefox (ili MS Edge/Internet Explorer) za novu TISweb bazu (dodavanje i provjeru DLD-a), jer na taj način nećete morati izlaziti iz TISweb-a za svaku provjeru/promjenu koju trebate napraviti
- Serijske brojeve možete Kopiraj/Zalijepi metodom brže unositi
- Prije migracije DLD-II uređaja, napravite i migraciju
 - Poslovnica
 - Vozila
 - Vozača

...kako biste osigurali da sve podatke za pojedinog klijenta imate na novoj bazi, odakle ćete nastaviti kreirati izvještaje. Prilikom dohvata podataka, svakako dohvatite sve povijesne podatke i dok niste sigurni da je sve u redu, nemojte ih brisati sa stare TISweb DMM baze.
- Nakon migracije provjerite podsjetnike na novoj TIS bazi te ih po potrebi postavite na novi datum, kako biste osigurali pokretanje procesa autoentifikacije i preuzimanja podataka. Također, napravite nakon svake izmjene podsjetnika u DMM-u i sinhronizaciju u RTM-u (*update authentication list*)
- Ukoliko automatsko preuzimanje ne započne nakon nekoliko sati, kreirajte po jedan manualni zadatak preuzimanja po vozilu

Za eventualna pitanja i probleme slobodno kontaktirajte našu korisničku podršku na podrska@tahograf.hr ili na +385 (0)1-3795-742.